



Odstraňovač nátěrů zelený

(Primalon Grüner Abbeizer)

Pastovitá směs z rozpouštědel s hloubkovým působením, vytváří emulzi s vodou, snadné zpracování. Neobsahuje chlorované a aromatické uhlovodíky. Neobsahuje ani parafíny, ani jiné vosky.

Popis výrobku

Účel použití:

Odstraňovač nátěrů zelený se hodí na odstraňování disperzních, latexových a akrylátových nátěrů, omítek na bázi syntetických pryskyřic, systémů na vyplňování trhlin a jednosložkových laků na podkladech, jako jsou omítky, přírodní kámen, dřevo a kovy ve vnějších i vnitřních prostorech.

Skladování:

V chladném a suchém prostředí. Ve vzduchotěsně uzavřených originálních nádobách lze skladovat 12 měsíců.

Velikost balení:

3, 12 kg

Zpracování

Doba působení:

Doba působení závisí na druhu, tloušťce vrstvy a stáří nátěru nebo omítky i na teplotě při zpracování. Optimální doba působení se nejlépe stanoví na zkušební ploše.

Jeden až dva normální nátěry disperzními barvami budou rozpuštěny za jednu až čtyři hodiny. Několikavrstvými nátěry a nátěry na vyplňování trhlin, omítkami na bázi syntetických pryskyřic atd. proniká přípravek pomaleji, proto ho nechte působit přes noc. Čas od času zkontrolujte stěrkou, kolik vrstev je rozpuštěno.

Silně nasákové podklady mohou značně zkrátit dobu, po kterou lze přípravek zpracovávat, proto neprotahujte dobu působení příliš dlouho.

Optimální teplota při zpracování se pohybuje okolo +20 °C. Za vyšší teploty se sice proces rozpouštění urychluje, ale je třeba dávat pozor na zkrácení doby zpracování. Za nižších teplot se doba zpracování může značně prodloužit.

Je nutno zabránit působení přímého slunečního záření a větru (plochy ošetřené odstraňovačem nátěrů zakryjte fólií). Zaschlé plochy lze znovu rozpustit dalším nanesením přípravku Odstraňovač nátěrů zelený nebo očištěním proudem páry.

Odstraňování:

Před odstraněním rozpuštěné vrstvy se musí provést příslušná opatření na zachycení odstraněných látek.

Vrstvy s naneseným odstraňovačem před očištěním proudem páry nestříkejte vodou! Párou čistěte vždy zdola směrem nahoru. Proud páry směřujte vždy od odmořované plochy k již očištěnému úseku. Po bezvadném očištění původní vrstvy vyčistěte dodatečně celou plochu vysokotlakým čističem.

Doporučená teplota vody je +70 °C až +90 °C, tlak 80 až 100 b. Méně zatvrdlé disperze lze případně odstraňovat i vysokotlakým čističem se studenou vodou.

U několikavrstvých nátěrů, nátěrů o silných vrstvách nebo omítek na bázi syntetických pryskyřic bude účelné tyto vrstvy nejprve nahrubo odstranit stěrkou, poté ještě jednou nanést odstraňovač do mokré vrstvy a až nakonec očistit párou.

Vnitřní nátěry očištěte stěrkou a poté důkladně omyjte houbou a čistou vodou. Masivní dřevo se čistí vodou a kartáčem.

Instrukce ke zpracování:

Lakované a plastové plochy se mohou působením přípravku Odstraňovač nátěrů zelený narušit a povrchové vrstvy se mohou odlupovat. Neúmyslně postříkané plochy je třeba okamžitě omýt vodou. Skleněné a hliníkové plochy nejsou citlivé na poškození.

Zabraňte delšímu působení na pokožku. Ruce si po práci umyjte a ošetřete krémem.

Při práci ve vnitřních prostorech zakrývejte plochy s naneseným odstraňovačem fólií, poté je pečlivě omyjte a dostatečně větrejte. Před nanesením nových vrstev nechte podklad dostatečně vyschnout, aby se snížila intenzita zápachu.

Zápach se může přenášet i do potravin a může ovlivnit jejich chuť.

Čistění pracovního náradí:

Okamžitě po použití vodou.
Dodržujte instrukce k likvidaci.

Spotřeba:

Cca 300 - 500 g/m² u jednoho až dvou normálních disperzních nátěrů až cca 1000 g/m² u omítek na bázi syntetických pryskyřic a několikavrstvých nátěrových systémů.

Instrukce

Bezpečnostní pokyny:

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při aplikaci stříkáním:

S 23 Nevdechujte výpary / aerosol.

S 38 Za nedostatečného větrání používejte ochranný respirátor.

Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách):
neuvádí se

Předpisy
neuvádí se

ADR/RID:

Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11).

Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Likvidace odmořených kalů z barev nebo laků:

Oškrábané nátěrové hmoty jsou zvláštní odpad a musí se likvidovat podle platných předpisů.

Podrobnější údaje:
Vizte bezpečnostní list.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o postupech nanášení na tyto podklady. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko:

tel. 387 203 402

fax 387 203 422

e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.